

Schriftlicher Informationsbericht zu Baumbestandsänderungen im Gebiet der Hansestadt Stendal 2025

Schriftlicher Informationsbericht zu Baumbestandsänderungen im Gebiet der Hansestadt Stendal 2025

In diesem Informationsbericht werden die seit Vorlage des letzten Berichts im November 2024 notwendigen Baumfällungen, die nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit Baumaßnahmen stehen, einschließlich der geplanten Standorte für die im Herbst/Winter 2026/2027 zu realisierenden Ersatzpflanzungen dargestellt. Des Weiteren gibt eine Tabelle Auskunft über die im Frühjahr 2025 erfolgte Pflanzung von 168 jungen Bäumen im Stadtgebiet, von denen 26 Stück aus dem Bericht des Jahres 2023 resultieren. Weitere 24 Bäume wurden als Ersatz- und Ausgleichspflanzung für Fällungen auf dem Sportplatzgelände in Heeren gepflanzt. Die restlichen 54 Bäume sind Ersatz- und Ausgleichpflanzungen zur Anpassung des B-Plans „Südlicher Arnimer Damm“.

Die Hansestadt Stendal hat einen katastermäßig erfassten öffentlichen Baumbestand von 26.253 Bäumen, davon stehen 9.794 Bäume in den Ortschaften. Es wurde im Jahr 2021 begonnen, den katastermäßig erfassten Baumbestand auf seine Aktualität und Vollständigkeit zu überprüfen. Inzwischen sind alle im Kataster erfassten Bäume in der Kernstadt und den Ortsteilen mit ihren GIS-Koordinaten ergänzt, was zu einer erheblichen Vereinfachung der Arbeit mit dem Baumkataster führt.

Wie in den vergangenen Jahren leiden die Stadtbäume trotz stärkerer Niederschläge auch in diesem Jahr unter der Trockenheit. Vermehrt sterben Birken, Rotdorn und Pappeln ab. So sind 41 % der in dem Bericht aufgeführten Bäume innerhalb der vergangenen 12 Monate abgestorben. Einige mussten aus Gründen der Gefahrenabwehr bereits gefällt

werden. Gerade bei Birken kommt es nach dem Absterben zu einem schnellen Holzabbau, der zu einer erhöhten Bruchgefahr führt. Bei den Jungbäumen im 1.-10. Standjahr wurden durch zusätzliche Wassergaben die Anwuchsbedingungen etwas optimiert. Dabei hat sich die konsequente Anwendung von Gießringen aus Kunststoff, die das Weglaufen der Wassergaben verhindern, weiterhin bewährt. Die meisten Jungbäume zeigen dadurch eine gute Vitalität und akzeptablen Zuwachs. Problematisch sind immer wieder einzelne Jungbäume, die zwischen Altbeständen gepflanzt wurden. Der Konkurrenzdruck durch Nachbarbäume ist oftmals hoch, dazu kommt ein intensiver Pflege- und Kontrollaufwand für diese Exemplare.

Bei der Auswahl der Baumarten für die Ersatzpflanzungen wird weiterhin auf eine breite Vielfalt von Arten gesetzt. Neben den heimischen Baumarten kommen auch wieder sogenannte Zukunftsbaumarten, die besser an das sich ändernde Klima angepasst sind, zum Einsatz. Grundlage ist die vom Arbeitskreis Stadtbäume der Deutschen GALK e.V. zusammengestellte Liste. Die genaue Aufgliederung der Baumarten der im Februar 2025 gepflanzten Bäume ist der angefügten Tabelle zu entnehmen.

Insgesamt mussten/müssen im Gebiet der Hansestadt Stendal 70 Bäume gefällt werden, davon 39 in den Ortsteilen. Für gänzlich abgestorbene, nicht ortsbildprägende Bäume werden keine Ersatzpflanzungen vorgenommen. Diese Verfahrensweise entspricht den Regelungen der Baumschutzsatzung und führt zu einer Kostenersparnis von ca. 14.000 Euro für die kommende Pflanzsaison.

Für die nicht abgestorbenen bzw. noch nicht gänzlich abgestorbenen oder ortsbildprägenden gefälltten bzw. noch zu fällenden Bäume sind 56 Ersatzpflanzungen vorgesehen, welche im Winter/Frühjahr 2025/26 erfolgen sollen. Hierzu gehört auch der Ersatz für die 19 gefälltten/zu fällenden Alleebäume. Da die Untere Naturschutzbehörde für die Alleebäume den Ersatz festlegt und zum Redaktionsschluss noch kein entsprechender Bescheid vorlag, kann sich die geforderte Stückzahl der Ersatzpflanzungen noch ändern.

Wenn die Orte der Fällung nicht als Baumstandorte geeignet sind, erfolgt die Pflanzung an Ausweichstandorten. Hierfür stehen diverse Einzelstandorte zur Verfügung. Nachfolgend werden die 70 zu fällenden bzw. bereits gefälltten Bäume mit kurzer Begründung, Anzahl der vorgesehenen Ersatzpflanzungen und Fotos dargestellt.

Hansestadt Stendal, 09.10.2025

Anlage

Tabellenübersicht erfolgter Ersatzpflanzungen Herbst 2024 bis Frühjahr 2025
Dokumentation der gefälltten/zu fällenden Bäume im Jahr 2025

<u>Straße/ Objekt</u>	<u>Bei Haus Nr.</u>	<u>Flur</u>	<u>FS</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Baumart</u>
Goethestr.		16	125	1	Linde, Tilia cordata
Haferbreiter Weg	111	6	768	1	Blumenesche, Fraxinus ornus
Vollenschier, An der Heide	9	12	120	1	Linde, Tilia cordata
August-Bebel-Park		63	183	1	Hainbuche, Carpinus betulus
Röxer Str.		69	38	4	Schneefelsenbirne Amelanchier arborea 'Robin Hill'
offen aus Bericht 2022 (Koppelweg)				15	Aufgliederung siehe unten
Wittenmoor, Am Grünen Weg		4	43	2	Scharlacheiche Quercus coccinea
Karnipp Parkplatz		31	319	1	Crataegus carrierei Apfeldorn
				26	
<i>B-Plan südl. Arn. Damm</i>				54	<i>Aufteilung siehe unten</i>
<u>Aufgliederung für Koppelweg:</u>					
Hanseallee	Lüder.Str-Kranichweg	74	265	6	Feldahorn Acer campestre
Nahrstedt, neuer Spielplatz		4	508	1	Rorblüh. Kastanie Aesculus x carnea
Nahrstedt, neuer Spielplatz		4	508	1	Spitzahorn Acer platanoides
Nahrstedt, neuer Spielplatz		4	510	1	Resista-Ulme Ulmus x Resista 'Rebo
Nahrstedt, Am Rittergut		4	506	3	Zieräpfel Malus tschonoskii
Gohre, Spielplatz		8	166	3	Rotahorn, Acer rubrum
<u>B-Plan Arnimer Damm</u>					
a) im B-Plan	Dohlenweg	12	803	4	Schwarzerlen Alnus glutinosa (Wend
	Lerchenweg 21,23	12	797 und 743	2	Rotahorn Acer rubrum Armstrong

	Krähenwinkel 35, 21	12	837 und 880	2	Rotahorn Acer rubrum Armstrong
b) nördl. B-Plan	Arn. Damm 17,63,71	11	1131	3	Linden Tilia cordata Greenspire
c) östl. Arn. Damm	3x ggü Klärwerk, ggü 117, Scheunen- und Hämert.Weg	11	1131 und 1392	6	Feldahorn Acer campestre
	6x Klärwerk, 2x neben 86			8	Schwarzerlen Alnus glutinosa
d) Weg Heeren-Dahlen	nördl. Wegseite	5	50	10	Apfel Malus domestica
		4	30	10	Pflaumen Prunus domestica
		4	30	9	Walnuss Juglans regia
Summe:					80
<u>extra</u>					
Sportplatz Heeren		6	88	24	1200 m² Strauch-Baum-Hecke

Kernstadtgebiet Stendal

Standort: Arneburger Straße

Baumart: 1 Esche, 1 Platane , StU 160 und 160 cm

Zusammenfassung: Die Esche ist abgestorben, daher ist keine Ersatzpflanzung vorgesehen. Die Fällung erfolgt im Herbst/Winter 2025/26. Bei der Platane war die Krone aufgrund eines Sturms größtenteils ausgebrochen. Aus Sicherheitsgründen erfolgte die Fällung bereits im September 2025. Da der Baum in einer geschützten Baumallee stand, erfolgt eine Ersatzpflanzung am Ort der Fällung. Die genaue Berechnung der Anzahl der Ersatzpflanzungen erfolgt durch die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Stendal.



Standort: Arnimer Damm

Baumart: 1 Ahorn, 1 Linde, StU 150 und 130 cm

Zusammenfassung: Beide Bäume sind abgestorben. Da die beiden Bäume in einer geschützten Baumallee stehen, erfolgen Ersatzpflanzungen am Ort der Fällung. Die genaue Berechnung der Anzahl der Ersatzpflanzungen erfolgt durch die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Stendal. Die Fällung erfolgt im Herbst/Winter 2025/26.



Standort: August-Bebel-Park

Baumart: 1 Robinie, StU 145 cm

Zusammenfassung: Der Baum ist abgestorben, daher ist keine Ersatzpflanzung vorgesehen. Die Fällung erfolgt im Herbst/Winter 2025/26.



Standort: Bahnhofsvorplatz

Baumart: 1 Traubenkirsche, StU 56 cm

Zusammenfassung: Der Baum ist abgestorben, daher ist keine Ersatzpflanzung vorgesehen. Die Fällung erfolgte aus Sicherheitsgründen bereits im Oktober 2025.



Standort: Blumenthalstraße

Baumart: 1 Mehlbeere, 1 Rotdorn, StU 182 und 47 cm

Zusammenfassung: Die Mehlbeere weist einen Befall mit dem Schillerporling auf und ist teilweise abgestorben. Der Rotdorn ist vollständig abgestorben. Da die beiden Bäume in einer geschützten Baumallee stehen, erfolgen Ersatzpflanzungen am Ort der Fällung. Die genaue Berechnung der Anzahl der Ersatzpflanzungen erfolgt durch die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Stendal. Die Fällung erfolgt im Herbst/Winter 2025/26.



Standort: Brauhausstraße

Baumart: 2 Rotdorn, StU 31 und 57 cm

Zusammenfassung: Bei den beiden Bäumen ist die Krone bei starken Windverhältnissen ausgebrochen. Da die beiden Bäume in einer geschützten Baumallee stehen, erfolgen Ersatzpflanzungen am Ort der Fällung. Die genaue Berechnung der Anzahl der Ersatzpflanzungen erfolgt durch die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Stendal. Die Fällung erfolgt im Herbst/Winter 2025/26.



Standort: Friedhof III

Baumart: 1 Birke, 2 Hainbuche, 1 Linde, StU 78, 185, 179 und 85 cm

Zusammenfassung: Alle vier Bäume sind abgestorben. Die eine Hainbuche weist zusätzlichen einen Pilzbefall auf. Die Fällung erfolgt im Herbst/Winter 2025/26. Eine Ersatzpflanzung ist nur für die Linde vorgesehen, da diese in einer Baumallee steht.



Standort: Friedhof I und II

Baumart: 1 Spitzahorn, StU 115 cm
1 Pyramideneiche, StU 148 cm

Zusammenfassung: Der Spitzahorn ist im Zwiesel eingerissen. Aufgrund der akuten Gefahr erfolgte die Fällung bereits im Sommer 2025. Eine Ersatzpflanzung ist für diesen Baum nicht vorgesehen. Die Pyramideneiche ist abgestorben, daher ist keine Ersatzpflanzung für diesen Baum vorgesehen. Eine Fällung erfolgte bereits im September 2025.



Standort: Frommhagenstraße

Baumart: 1 Kugelrobinie, StU 50 cm


Zusammenfassung: Die Kugelrobinie ist abgestorben. Da der Baum in einer geschützten Baumallee steht, erfolgt eine Ersatzpflanzung am Ort der Fällung. Die genaue Berechnung der Anzahl der Ersatzpflanzungen erfolgt durch die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Stendal. Die Fällung erfolgt im Herbst/Winter 2025/26.



Standort: Gardelegener Straße

Baumart: 1 Robinie, StU 124 cm

Zusammenfassung: Der Baum ist abgestorben, daher ist keine Ersatzpflanzung vorgesehen. Die Fällung erfolgt im Herbst/Winter 2025/26.



Standort: Goethestraße

Baumart: 1 Linde, StU 75 cm

Zusammenfassung: Die Linde ist abgestorben. Da der Baum in einer geschützten Baumallee steht, erfolgt eine Ersatzpflanzung am Ort der Fällung. Die genaue Berechnung der Anzahl der Ersatzpflanzungen erfolgt durch die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Stendal. Die Fällung erfolgt im Herbst/Winter 2025/26.



Standort: Haferbreiter Weg

Baumart: 1 Birke, StU 130 cm

Zusammenfassung: Der Baum ist abgestorben, daher ist keine Ersatzpflanzung vorgesehen. Die Fällung erfolgt im Herbst/Winter 2025/26.



Standort: Hanseallee

Baumart: 1 Weide, StU 150 cm

Zusammenfassung: Die Weide wies einen Pilzbefall und einen angebrochenen Stämmeling auf, daher erfolgte eine sofortige Fällung bereits im Sommer 2025. Es ist keine Ersatzpflanzung vorgesehen.



Standort: Osterburger Straße

Baumart: 1 Robinie, 2-stämmig, StU 135 + 145 cm

Zusammenfassung: Der Baum ist abgestorben, daher ist keine Ersatzpflanzung vorgesehen. Die Fällung erfolgt im Herbst/Winter 2025/26.



Standort: Osterburger Straße

Baumart: 2 Ebereschen, StU 28 und 47 cm

Zusammenfassung: Die beiden Bäume sind abgestorben. Da diese in einer geschützten Baumallee stehen, ist eine Ersatzpflanzung erforderlich. Die genaue Berechnung der Anzahl der Ersatzpflanzungen erfolgt durch die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Stendal. Da an diesem Standort unterirdische Leitungen verlaufen, erfolgen die Ersatzpflanzungen an einem anderen geeigneten Standort im Stadtgebiet. Die Fällung erfolgt im Herbst/Winter 2025/26.



Standort: Pappelweg

Baumart: 1 Stadtulme, StU 48 cm

Zusammenfassung: Der Baum ist während des letzten Sturms umgebrochen. Laut Bebauungsplan ist er am Ort der Fällung zu ersetzen. Die Fällung erfolgte bereits im Juli 2025.



Standort: Robinienweg

Baumart: 1 Kugelrobinie, StU 79 cm


Zusammenfassung: Der Baum ist abgestorben. Laut Bebauungsplan ist er am Ort der Fällung zu ersetzen. Die Fällung erfolgt im Herbst/Winter 2025/26.



Standort: Verbindungsweg zw. Straße der Demokratie und Heinrich-Heine-Straße

Baumart: 1 Spitzahorn, StU 97

Zusammenfassung: Der Spitzahorn hat einen Riss im Stamm und muss aus Sicherheitsgründen zeitnah gefällt werden. Eine Ersatzpflanzung ist am Ort der Fällung vorgesehen.



Standort: Weg um den Stadtsee

Baumart: 1 Birke, StU 111 cm

Zusammenfassung: Die Birke war bereits im Winter 2025 stark geschädigt. Die Trockenheit im Sommer trug dazu bei, dass der Baum gänzlich abgestorben ist. Daher ist kein Ersatz für diesen Baum vorgesehen. Die Fällung erfolgt im Herbst/Winter 2025/26.



Standort: Westwall

Baumart: 3 Roßkastanien, StU 110, 270 und 148 cm

Zusammenfassung: Zwei Roßkastanien sind abgestorben. Die dritte hat durch Astabbrüche eine sehr große Wunde am Kronenansatz, so dass eine Erhaltung nicht ohne großen Aufwand möglich wäre. Da die drei Bäume in einer geschützten Baumallee stehen, erfolgen Ersatzpflanzungen am Ort der Fällung. Die genaue Berechnung der Anzahl der Ersatzpflanzungen erfolgt durch die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Stendal. Die Fällungen erfolgen im Herbst/Winter 2025/26.



Ortsteile Stendal

Standort: Bindfelde, Feuerwehr

Baumart: 2 Eichen, StU 188 und 290 cm

Zusammenfassung: Die beiden Eichen stehen sehr nah am Feuerwehrkomplex und drohen, die Gebäudestruktur zu beschädigen. Da es sich um guterhaltene und geschützte Bäume handelt, müssen nach der Berechnungsgrundlage der Baumschutzsatzung für beide Bäume insgesamt 3 Nachpflanzungen erfolgen. Die Ersatzpflanzungen sind auf dem anliegenden Spielplatz vorgesehen. Die Fällung erfolgt im Herbst/Winter 2025/26.



Standort: Borstel, Eichstedter Weg

Baumart: 2 Gemeine Esche, StU 345 cm

Zusammenfassung: Die Gemeinen Eschen sind durch Fäule und Pilzbefall im Stammfuß stark geschädigt. Um die Verkehrssicherheit an dem Weg wieder herzustellen, muss die Fällung zeitnah erfolgen. Eine genaue Berechnung der Anzahl der zu leistenden Ersatzpflanzungen erfolgt durch die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises.



Standort: Buchholz, Grüne Straße

Baumart: 1 Linde, StU 111 cm


Zusammenfassung: Der Baum ist abgestorben. Da der Baum in einer geschützten Baumallee steht, erfolgt eine Ersatzpflanzung am Ort der Fällung. Die genaue Berechnung der Anzahl der Ersatzpflanzungen erfolgt durch die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Stendal. Die Ersatzpflanzung ist am Ort der Fällung vorgesehen. Die Fällung erfolgt im Herbst/Winter 2025/26.



Standort: Dahlen, Hauptstraße

Baumart: 1 Birke, StU 131 cm

Zusammenfassung: Der Baum ist abgestorben. Daher ist keine Ersatzpflanzung vorgesehen. Die Fällung erfolgt im Herbst/Winter 2025/26.



Standort: Jarchau, Dorfstraße

Baumart: 1 Kugelrobinie, StU 96 cm

Zusammenfassung: Der Baum ist abgestorben. Da der Baum in einer geschützten Baumallee steht, erfolgt eine Ersatzpflanzung am Ort der Fällung. Die genaue Berechnung der Anzahl der Ersatzpflanzungen erfolgt durch die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Stendal. Die Fällung erfolgt im Herbst/Winter 2025/26.



Standort: Staats Neubau

Baumart: 2 Robusta-Pappeln, StU 135 und 176 cm

Zusammenfassung: Die beiden Bäume sind abgestorben. Daher ist keine Ersatzpflanzung vorgesehen. Die Fällung erfolgt im Herbst/Winter 2025/26.



Standort: Staffelde, Sportlerheim

Baumart: 1 Robinie, StU 240 cm


Zusammenfassung: Der Baum steht direkt hinter dem Sportlerheim. Es ist davon auszugehen, dass die Wurzeln das Gebäude in Zukunft schädigen werden. Die Fällung erfolgt daher im Herbst/Winter 2025/26. Als Ersatzpflanzung werden zwei Bäume im Stadtgebiet gepflanzt.



Standort: Staffelde/Arnim, Kastanienallee

Baumart: 2 Kastanien, StU 173 und 176 cm

Zusammenfassung: Die beiden Bäume sind abgestorben. Da sie in einer geschützten Baumallee stehen, erfolgen Ersatzpflanzungen am Ort der Fällung. Die genaue Berechnung der Anzahl der Ersatzpflanzungen erfolgt durch die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Stendal. Die Fällung erfolgt im Herbst/Winter 2025/26.



Standort: Uenglingen, Sportplatz

Baumart: 26 Robinien, 1 Birke, StU über 80 cm

Zusammenfassung: Bei dem letzten Sturm sind an dem Hang des Sportplatzes viele Bäume umgestürzt bzw. sehr stark geschädigt worden. Um das Gelände des Sportplatzes wieder in einen verkehrssicheren Zustand zu versetzen und der natürlich nachwachsende Vegetation mehr Freiraum zu geben, erfolgt die Fällung der 27 Bäume im Oktober 2025. Insgesamt werden 27 Ersatzpflanzungen an verschiedenen Standorten in der Ortschaft Uenglingen erfolgen.

