

Anlage 1

Auskunft erteilt: **Büro des Stadtrates**
Dienstgebäude: **Markt 1**

Telefon: 03931 65-1155
Fax: 03931 65-1244
E-Mail: stadtratsbuero@stendal.de

Ihre Nachricht vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen (stets angeben) Ort, Datum

AF VIII/098

Hansestadt Stendal, 08.10.2024

Anfrage vom 06.08.2024
hier: Schließung Rinne Sälinger Str. - OT Heeren

Sehr geehrter Herr Eckhardt,

Ihre Anfrage vom 06.08.2024 möchte ich Ihnen wie folgt beantworten:

Anfrage:

Herr Botzon fragt nach, ob es möglich ist, die tiefe Rinne zwischen Straße und Gehweg (Sälinger Str. 1) mit Bitumen zu schließen und einen vernünftigen Straßenanschluß herzustellen. Es besteht die Gefahr, dass die Bordsteine umkippen.

Antwort:

Im Zuge der nächsten Instandhaltungen wird der Bauhof prüfen, ob hier mit eigenen Mitteln gehandelt werden kann. Sollte dies nicht der Fall sein, muss ein Unternehmen mit der Instandsetzung beauftragt werden, was auf Grund der Witterung erst im Frühjahr 2025 erfolgen kann.

Eine Gefahrenlage an der Verkehrsanlage besteht aus Sicht der Verwaltung nicht.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Bastian Sieler
Oberbürgermeister

Dieses Dokument wurde mit Hilfe automatischer Einrichtungen erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Bankverbindung:

IBAN: DE 37 8105 0555 3010 0115 54
BIC: NOLADE21SDL
(Kreissparkasse Stendal)

* nur für formfreie Mitteilungen ohne
Rechtsverbindlichkeit Seite 1 von 1



SACHSEN-ANHALT

Lichtbildmappe

Vorgangsnummer:

Delikt:

Ereignisort: OL Heeren, Sälinger Straße in Richtung Dahlen

Ereigniszeit:

Bilder gefertigt von:

Bilder gefertigt am: 03.11.2025

Erstellt durch: Botzon, Thomas

Erstellt am: 04.11.2025

Bemerkungen:

Sicherung der Bordsteinkanten sind bis zum heutigen Zeitpunkt (03.11.25) nicht gesichert. Siehe Schreiben der Stadt der Stendal vom 08.10.2024




Bild 1: Bordsteine nicht gesichert




Bild 2: Bordsteine nicht gesichert



Bild 3: