

INSTANDSETZUNG/ NEUBAU DER RÖXER BRÜCKE IN STENDAL



HANSESTADT STENDAL

MITTWOCH, 04.03.2026

REFERENT

DIPL.-ING. THOMAS SCHMIDT



Stendaler Brücken- und
Verkehrsanlagenplanungs- GmbH
Bahnhofstr. 49, 39576 Stendal
www.sbv-gmbh.de

INSTANDSETZUNG/ NEUBAU DER RÖXER BRÜCKE IN STENDAL

INHALT

1. Historische Entwicklung
2. Mängel und Defizite
3. Fazit

INSTANDSETZUNG/ NEUBAU DER RÖXER BRÜCKE IN STENDAL

1. HISTORISCHE ENTWICKLUNG

- Zerkleinern und Ausheben der alten Brücke



Quelle: Archiv Stadt Stendal. 1973

INSTANDSETZUNG/ NEUBAU DER RÖXER BRÜCKE IN STENDAL

1. HISTORISCHE ENTWICKLUNG

- Abbruch
Fachwerkbrücke



Quelle: Archiv Stadt Stendal, 1973

INSTANDSETZUNG/ NEUBAU DER RÖXER BRÜCKE IN STENDAL

1. HISTORISCHE ENTWICKLUNG

- Abbruch
Fachwerkbrücke



Quelle: Archiv Stadt Stendal. 1973

INSTANDSETZUNG/ NEUBAU DER RÖXER BRÜCKE IN STENDAL

1. HISTORISCHE ENTWICKLUNG

- Einschieben der neuen Brücke



Quelle: Archiv Stadt Stendal. 1973

INSTANDSETZUNG/ NEUBAU DER RÖXER BRÜCKE IN STENDAL

1. HISTORISCHE ENTWICKLUNG

- Einschieben der neuen Brücke



Quelle: Archiv Stadt Stendal, 1973

INSTANDSETZUNG/ NEUBAU DER RÖXER BRÜCKE IN STENDAL

2. MÄNGEL UND DEFIZITE


- Querschnitt neue Brücke



INSTANDSETZUNG/ NEUBAU DER RÖXER BRÜCKE IN STENDAL

2. MÄNGEL UND DEFIZITE

- Draufsicht elektrifizierte Bereich




Quelle: Archiv Stadt Stendal. 1973

INSTANDSETZUNG/ NEUBAU DER RÖXER BRÜCKE IN STENDAL

2. MÄNGEL UND DEFIZITE

- Ausschnitte aus Bauwerksübersichtsplan




Quelle: Entwurfsplanung - Erneuerung des Berührungsschutzes an der „Röxerbrücke“
in Stendal. Bauwerksplan. Draufsicht, Schnitte, Ansicht, Details. SBV GmbH. 2016

INSTANDSETZUNG/ NEUBAU DER RÖXER BRÜCKE IN STENDAL

2. MÄNGEL UND DEFIZITE

- Ausschnitte aus Bauwerksübersichtsplan




Quelle: Entwurfsplanung - Erneuerung des Berührungsschutzes an der „Röxerbrücke“ in Stendal. Bauwerksplan. Draufsicht, Schnitte, Ansicht, Details. SBV GmbH. 2016

INSTANDSETZUNG/ NEUBAU DER RÖXER BRÜCKE IN STENDAL

2. MÄNGEL UND DEFIZITE

- Ausschnitte aus Bauwerksübersichtsplan



Quelle: Entwurfsplanung - Erneuerung des Berührungsschutzes an der „Röxerbrücke“ in Stendal. Bauwerksplan. Draufsicht, Schnitte, Ansicht, Details. SBV GmbH. 2016

INSTANDSETZUNG/ NEUBAU DER RÖXER BRÜCKE IN STENDAL

3. FAZIT

- Es besteht zwingender Handlungsbedarf, um das Bauwerk dauerhaft zu erhalten!
- Umfangreiche Instandsetzung oder Ersatzneubau ist zu prüfen.
- Kreuzungsmaßnahme mit der DB InfraGo – einschließlich Kostenteilung
- Wahl der wirtschaftlichsten Variante und Realisierung in Abstimmung mit den Umbaumaßnahmen der DB InfraGo



STENDALER BRÜCKEN- UND
VERKEHRSANLAGENPLANUNGS-GMBH

DIPL.- ING. THOMAS SCHMIDT

INSTANDSETZUNG/ NEUBAU DER RÖXER BRÜCKE
IN STENDAL

**VIELEN DANK
FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!**

IMPRESSUM

Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses der Hansestadt Stendal am 04.03.2026 in Stendal

Instandsetzung/ Neubau der Röxer Brücke in Stendal

Stendaler Brücken- und Verkehrsanlagenplanungs- GmbH

Dipl.- Ing. Thomas Schmidt