

Anlage zu TOP

4 → 4.1

Analysen-Protokoll

15.04.2020

Einleiter		Aussehen	CSB	NH4-N	NO3-N
			mg/l	mg/l	mg/l
Heeren, Nachtweidenweg					
Teich	Zul.	trüb, grau	1340	109	1,0
	Abl.	trüb, grün	130	0,8	6,5

Zul.: sehr hoher Verschmutzungsgrad (CSB)